

Tapaturmaselvitys

Työmaan numero:

Työmaan nimi:

Yksikkö:

Pvm: 4.4.2016

Laatijan nimi: NCC

Tapaturmaselvitys :

- Elementtiryhmän alamies tippui 13 Tn fakin päältä työtasolle Ma 4.4 klo 8.30
- Alamies seisoi yläpuukkojen kiinnityspalkkien päällä hajareisin ja nosturikuski oli nähnyt että hän kääntyi katsomaan taakse yläviistoon. Seuraava havainto oli että hän makasi tajuttomana kulkutasolla toinen jalka tarttuneena yläpuukon kiilaan. Oletettavasti hän löi matkalla päänsä nenässä ruhje ja kypärä hieman rikki, muita näkyviä vaurioita ei huomattu.
- Hän oli työkavereidensa mukaan aamusta lähtien hieman sekava, eikä tuntunut löytävän etsimiään ulkoseinäelementtejä.
- Ambulanssihenkilökunta antoi hänelle rauhoittavaa ja kuljetti sairaalaan.



Tapaturmaselvitys :

Miksi 1 →	Miksi 2 →	Miksi 3 →	Miksi 4 →	Miksi 5 →
Työntekijä kaatui elementtifakissa	Hän seiso i ylätukirautojen päällä	Etsi elementtiä joka oli tarkoitus kiinnittää nostorakseihin	Ei ollut itse mukana kuorman purussa	palkille ei ole syytä nousta etsintävaiheessa, koska elementtitunnukset on elementtien päädysä
	Ylätukiraudalle joutuu nousta jotta raksin saa kiinni elementtiin	Työ tasolta ei yletä kiinnittämään raksia	Elementit jopa 4m korkeita, fakissa ei ole nousutietä raksin kiinnittämistä varten	
Housun lahje oli jäänyt kiinni puukon kiinnityskiilaan	kiila oli mennyt housun lahkeen sisäpuolelle	Housunlahkeet mahdollisesti hieman pitkät ja löysät		
Työtovereiden mielestä hän vaikutti aamusta alkaen hiukan sekavalta	Hän etsi elementtejä huomattavan pitkään	Liikkui väliseinäelementtien luona vaikka tarkoitus oli etsiä ulkoseinäelementtiä	Työtoverit olivat juuri puuttumassa asiaan mikäli kyseistä elementtiä ei kohta löytyisi	
Aamukäskynjaossa työntekijä vaikutti ihan normaalilta				

Tapaturmaselvitys :

Työntekijä putosi elementtifakin yläpuukkojen kiinnityspalkin päältä fakin työtasolle

Korjaavat toimenpiteet	Toiminta järjestelmä	Tuotannon suunnittelu	Työ-ympäristö	Ihmisten toiminta	Tekninen vika
Elementtitunnus etsitään työtasolta ja ylös kiivetään vain raksia kiinnittämään	X			X	
Mikäli työmaalla työskentelevien käyttäytymisessä havaitaan jotain poikkeavaa/sekavaa puututaan asiaan välittömästi	X			X	
Toteutetaan turvallisempi tapa nousta työskentelytasolta yläpuukon kiinnityspalkille elementin sisemmän nosto raksin kiinnittämistä varten (jälkepäin elementtifakkeihin asennettavat nousutikkaat suunnitteilla Vepellä)	X				
Suunnitellaan Alsipercha-putoamissuojajärjestelmän tukiholkkeineen (Vepe) käyttöönottoa elementtifakeissa	X				
Tapaturma käydään läpi työmaiden viikkoinfoissa	X				
Tapaturmasta tiedotetaan huhtikuun työturvallisuustiedotteessa	X				

