

# 15.11.2017 Vantaa

## Betonia pumpparin silmään

### Tapahtuman kuvaus:

- Lattianvalua linjapumppauksena tehtäessä pumpun letku oli kaksin kerroin, mitä pumppari ei pumppua käynnistäessään huomannut. Pumpun käynnistyttyä pumppausletkun taitos avautui ja betonia roiskahti paineella pumpparin kasvoille. Pumpparilla oli käytössä tarvittavat suojaimet, mutta siitä huolimatta paineella roiskahtanutta betonia pääsi oikeaan silmään. Silmiä alettiin huuhtelemaan välittömästi silmähuuhteella.
- Kuljettajan silmät huuhdeltiin ja tarkastettiin lääkärissä ja kaikki on kunnossa.
- Selvityksessä kävi ilmi että kyse oli väärinkäsityksestä valumiehen ja pumpparin välillä.

### Vaarat

- Sokeutuminen

### Korjaavat toimenpiteet

- Valumiesten ja toisten valuun osallistuvien kanssa sovitaan selkeästä kommunikoinnista.
- Varmistetaan että henkilönsuojaimet on riittävät ja niitä käytetään oikein. Pidetään huoli kaikkien osallisten oikeasta suojauksesta.

