

---

---

Tapaturmakortti:  
Elementtisaksi


**Lujat**alo Oy  
YHDESSÄ RAKENTAEN

# Tapaturmakortti: Elementtisaksi

Työntekijä oli kuorman päällä  
asentamassa elementtisaksia.

Nostettaessa saksi irtosi  
elementistä

Ja osui työntekijää polveen



## Tapaturmakortti: Elementtisaksi

Tapaturma olisi vältetty  
pysyttelemällä riittävän kaukana  
nostettavasta kuormasta

