

<b>Läheltä piti - raportti</b>	<b>REDI Kalastaman keskus 2375</b>
Tapahtuman aika	Torstai 5.10.2017 klo 14.00
Tapahtuman kohde	Greental Oy ja Kone Hissit Oy
Tapahtumapaikka	S1 1krs hissiryhmä 13
Tapahtuman kuvaus	<p>Kone Hissit Oy:n asentaja oli työskentelemässä HR13 kuilussa S1-lohkolla K1 tasolla. Samanaikaisesti lohkolla työskenteli myös Greental Oy:n timanttitorari toisessa kerroksessa. Hän porasi tasoreikä 2-1krs välille. Reiän porausalue oli rajattu ja vieressä oli Greental Oy:n alamies. Porattava reikä oli noin 20cm päässä seinästä ja juuri hissikuilun kohdalla. Porauksen päätyttyä porausjättekivi putosi alas otti kivi pudotessaan kimmokkeen hissien aukon verkon päältä ja pääsi putoamaan hissikuiluun. Noin 15kg painoinen kivi putosi osuen kevyesti hissiasentajaa oikeaan käsivarteeseen. Asentaja selvisi säikähdyksellä. Alamies huusi kyllä kuiluun kysyen onko kaikki ok, mutta poistui kohteesta. Ilmoituksen työsuojelutoimistoon tapauksesta teki SRV:n hissiasennuksia tekevä työnjohtaja.</p>
Korjaavat toimenpiteet	<p>Kävimme tapahtuneen jälkeen Kone Hissit Oy:n työsuojeluvaltuutettu Pekka Hynysen kanssa paikan päällä. Järjestimme tapauksen seurauksena turvapalaverin työmaalla toimivien timanttitorarien ja timanttiporaustöitä valvovien työnjohtajien kanssa. Kävimme läpi läheltä piti - tapauksen ja kertasimme kaikille osapuolille työmaan linjauksen: Kerrostasojen välille porattaessa tasoreikiä on aina oltava aluerajaus sekä työtä valvova alamies. Lisäsimme vaateen vaneroida hissikuilujen aukot työskenneltäessä niiden välittömässä läheisyydessä.</p> <p>Tapaukseen liittyvät porarit eivät olleet perjantaina työmaalla, joten käymme läpi tapauksen heidän kanssaan heti maanantaina.</p>

		 <p>Tälläinen möhkäle tipahti korin katolle kynnäpäätä viistäen, onneksi ei osunut päähän</p>
Raportin laatija	Aleksi Auer, SRV Rakennus Oy 0445806500	